

*Produits concernés: Tous les composants fabriqués à partir de bois de cerisier
(portes, fenêtres, moulures, panneaux, etc.)*

RAINURES ET LIGNES NOIRES NATURELLES DANS LE CERISIER

Objet du bulletin

Ce bulletin vise à informer que la présence de rainures ou lignes noires (aussi appelées mineral streaks) dans le bois de cerisier est un phénomène naturel propre à cette essence. Elles ne sont pas considérées comme un défaut. Au contraire, elles font partie de l'aspect distinctif du cerisier et n'affectent ni la solidité ni la performance des produits.



Pourquoi ces marques apparaissent-elles ?

- **Phénomène naturel** : Ces lignes foncées proviennent de dépôts minéraux ou de résines absorbés par l'arbre au fil du temps.
- **Apparence unique** : Leur emplacement varie d'une pièce à l'autre, ce qui rend chaque composant en cerisier unique.

Caractéristiques normales (et acceptables)

Aspect	Caractéristique naturelle
Couleur	Rainures noirs ou brun foncé dans le veinage
Texture	Surface lisse, sans creux ni fissure
Structure	Motifs aléatoires mais stable